

Instrucciones de instalación de la placa de deslizamiento de techo y del protector de maletero

Cubre pieza n.º 10717-BLK,
10717-BLUE, 10717-GRN,
10717-ORNG, 10717-RED

Contenido del juego:

- Placas deslizamiento de techo (izquierda y derecha)
- Soporte de placa deslizamiento
- Protector de maletero
- Soporte de protector de maletero
- Tornillos de cabeza semiesférica (BCS) de 3 x 8 mm (7)
- Plantilla de corte de carrocería

Herramientas necesarias:


- Llave hexagonal de 2,0 mm
- Escariador de carrocería cónico (pieza n.º 3433 o n.º 3433X, se vende por separado)




PRECAUCIÓN: RIESGO DE LESIONES

Tenga cuidado con los escalpelos, los escariadores cónicos y otras herramientas de corte, ya que son extremadamente afilados y pueden causar lesiones graves, cortes profundos o pinchazos.


1 Retire el pestillo trasero sin clips y el soporte.




3 Instale las placas de deslizamiento de techo y el protector de maletero con el BCS de 3 x 8 mm incluido. Vuelva a instalar el pestillo sin clips y el soporte retirado en el paso 1.



2



Medidas de diámetro del escariador de carrocería cónico



Modificación de la carrocería:

La carrocería del vehículo necesitará modificaciones antes de instalar las placas protectoras del techo y el protector de maletero. Despegue el papel de la plantillas de corte autoadhesiva incluida. Instale la plantilla en la carrocería del vehículo. Instale la plantilla en el techo de la carrocería, alineando el borde delantero de la plantilla con la parte superior del parabrisas, tal como se muestra. Instale la plantilla del protector de maletero en la carrocería, alineando los orificios más grandes con los orificios existentes en la plataforma de la camioneta, como se muestra. Con un escariador de carrocería cónico, corte cuidadosamente los orificios para los tornillos de las placas deslizamiento y el protector de maletero (tenga en cuenta los diámetros de los orificios indicados en la plantilla y las medidas de los diámetros correspondientes en el escariador de carrocería).